

# V.R.C Conteneur

Rue du forgeron, 23  
7711 Dottignies  
Belgique

29/01/2020

-----  
Examen avant mise en service d'un conteneur «Ampliroll»  
-----

**Identification du matériel:** K10-19-165  
(N° Série)

**Caractéristiques principales:**

Conteneur de 10 m3 manipulable par un crochet avant de Ø 50mm.

**Nature du test:**

Contrôle visuel du chargement et déchargement du conteneur par le crochet avant sur un camion type «Ampliroll» avec une charge de 14 tonnes

**Conclusion:**

Nous n'avons constaté aucune déformation du crochet, du châssis ni de de la structure générale du conteneur.



<del>AV</del> BUREAU VERITAS	
REVIEWED	<input type="checkbox"/>
WITNESSED	<input checked="" type="checkbox"/>
Date: 30/1	Initials: MN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MN", located below the Bureau Veritas stamp.

# V.R.C Conteneur

Rue du forgeron, 23  
7711 Dottignies  
Belgique

29/01/2020

-----  
Examen avant mise en service d'un conteneur «Ampliroll»  
-----

**Identification du matériel:**  
(N° Série )

K15-19-156

**Caractéristiques principales:**


Conteneur de 15 m3 manipulable par un crochet avant de Ø 50mm.

**Nature du test:**

Contrôle visuel du chargement et déchargement du conteneur par le crochet avant sur un camion type «Ampliroll» avec une charge de 14 tonnes

**Conclusion:**

Nous n'avons constaté aucune déformation du crochet, du châssis ni de de la structure générale du conteneur.



<input checked="" type="checkbox"/>	BUREAU VERITAS
REVIEWED	<input type="checkbox"/>
WITNESSED	<input checked="" type="checkbox"/>
Date: 30/1	Initials: MIV

# KALIBRAČNÍ LIST

20190718-01

Datum vystavení : 18. červenec 2019

METROSERVIS s.r.o.  
Kladenská 6, CZ 273 53 Hostouň  
IČ: 28133242, DIČ: CZ28133242

METROSERVIS s.r.o.

**Zákazník:** Metroservis s.r.o.  
Kladenská 6  
Hostouň  
27353


**Měřidlo:** technologické  
**Druh:** elektronická  
**Výrobce:** Crane scale  
**Typ:** MSW  
**Výrobní číslo:** F2093796  
**Evidenční číslo:**  
**Horní mez váživosti (max):** 3000 kg  
**Hodnota skutečného dílku (d=):** 1 kg  
**Zařazení:** pracovní měřidlo  
**Umístění měřidla:**  
**Odpovědná osoba:**  
**Datum ukončení zkoušky:** 18.7.2019  
**Použité etalony:** BLOKY 32 ks 200 kg – 1000 kg

**Kalibrační listy etalonů č.:** 6151-KL-H0398-19 Kalibrováno ČMI Jihlava

**Metoda měření:** Váhy byly zkoušeny dle ČSN EN 45501 +AC

**Podmínky měření:** Teplota vzduchu při kalibraci: 27°C ± 0,5 °C

Strana 1 ze 2

 BUREAU VERITAS	
REVIEWED	<input checked="" type="checkbox"/>
WITNESSED	<input type="checkbox"/>
Date: 30/7	Initials: MN

## Údaje měřidla:

Hmotnost etalonu (kg)	Údaj na displeji - stupnici (kg)	Chyba (kg)	Nejistota
0	0	0	1 kg
200	200	0	1 kg
400	400	0	1 kg
500	500	0	1 kg
1000	1000	0	1 kg
1500	1500	0	1 kg
2000	2000	0	1 kg
2500	2500	0	1 kg
3000	2999	-1	1 kg

**Korekce:** udává se jako rozdíl hmotnosti etalonu a údaje na displeji (stupnici)

## Opakovatelnost:

Hmotnost etalonu (kg)	Údaj na displeji - stupnici (kg)
2000	2000
	2000
	2000


**Kalibraci provedl:**

Roman Krasa

**Dne:**

18.7.2019

METROSERVIS s.r.o.  
Kladenská 6, CZ 273 53 Hostouň  
IČ: 23133242, DIČ: CZ28133242



<input checked="" type="checkbox"/>	BUREAU VERITAS
REVIEWED	<input checked="" type="checkbox"/>
WITNESSED	<input type="checkbox"/>
Date: 30/7	Initials: MK

Strana 2 ze 2

Tento kalibrační list je vydán v souladu s platnými právními předpisy

Naměřené hodnoty odpovídají podmínkám měření ke dni, místu, teploty a okolním vlivům ve kterých byla kalibrace provedena.